

Cap Sweet Air Tornado 60 CSM 1000 LED

Cuando los maestros lo instalaron, estaba sesgado. Cuando est cerrado, el lado izquierdo est ms bajo que el derecho. En estado abierto, el lado derecho est ms bajo que el izquierdo. Los artesanos dijeron que se trata de un defecto de fabricacin (partes torcidas / ensambladas incorrectamente). + Son de diferentes tamaos, uno ancho otro angosto (la primera vez que veo esto). Las Imparas son muy tenues. Este es un pequeno problema, se pueden cambiar.

ninguno