

# Impresora multifuncin Kyocera FS-3040MFP

no

Despus de 1,5 aos en ambas impresoras, error C0100 y ya no imprime. FS-3041MFP an no tiene este error, un pequeo recurso del desarrollador

todava prefiere el tner nativo

no puede funcionar como un escner TAWIN de red

no detectado

con un alto kilometraje: reemplazo peridico de la alimentacin se requiere rodillo

No observado. Hubo ocasiones en las que el cristal de escaneado se ensuciaba...

tienes que esperar medio minuto hasta que se caliente si no lo has usado durante mucho tiempo. pero este es probablemente el caso en todas partes

Nos tomamos un poco de fuerza con la configuracin a travs de la interfaz web para configurar una seleccin rpida del formato de imagen escaneada por parte de los empleados, encontramos una salida usando 4 botones de software, cada uno de los cuales puede configurarse para su propio formato de escaneado.