

Bicicleta Pride RocX Tour 2020 frame M

- La bicicleta comenz a desmoronarse despues de 35 kilmetros- La fijacin de la tija del silln no sujeta por mucho que la aprietes (foto 6)- El cuadro y la horquilla se oxidan instantneamente (foto 5-6)- Se oxidaron todos los tornillos que hay en los bonks, o tal vez solo los bonks se empezaron a pudrir (foto 4) - En lugar de documentacin tcnica, pusieron un folleto generalizado pensado para nios, y uno con errores.si sueltas las manos- Totalmente sin atencin al cliente

No