Capota VENTOLUX Monaco 60 IV 800

Ruido fuerte cuando se trabaja en la tercera velocidad del ventilador. La ausencia de un filtro de carbn para recirculacin en el kit.

a la Itima velocidad hace ruido

el panel de plstico negro y no de vidrio, se derriti en todas las esquinas durante la operacin, tom 2 piezas para madre e hija- ley, luego ambos paneles se derritieron! y en mi opinin un poco ruidoso, soy el propietario de Ventolux Italia 60 (1020 m3/hora)