

# Caldera de calefaccin Westen Pulsar D 24

Caro, no confiable

un poco ruidoso

A veces aparece el error E01, debe apagar la caldera y reorganizar el enchufe en la direccin opuesta, despus de eso todo est bien. El error no es solo mo, un problema comn segn las revisiones.

Caprichoso a la traccin: se activa el sensor de sobrecalentamiento de la chimenea. Decid quitar un tornillo de montaje y girar el sensor 90 grados. En mi humilde opinin: el sensor es necesario para una temperatura alta.