

Telfono mvil Blackview BV6300 Pro

Colgar. Recalentamiento.

Quitar el panel con lentes de la parte trasera del cuerpo del tubo hacia el exterior es una psima innovacin, -lo pongas como lo pongas- se raya en el momento como depender de cmaras - POR QU?.. Smart parece estar protegido, - y rayando las lentes de la cmara - Fcil ... Aunque lav el tubo, lo limpi, todo est bien. el modelo es as - NI UNA SOLA APLICACIN para capturas de pantalla y grabacin de conversaciones lo hace no funciona, y no se cuelga en el fondo durante ms de una hora y media, no se sabe dnde desactivar esta funcin. Dijeron que recogiera todo el conjunto, los papeles y un CHEQUE. Recolect todo, PERO (!) Todas las letras y nmeros desaparecieron del cheque! Mania "tinta de hormiga". Resulta que NO hay posibilidad de reparacin o reemplazo!!!