

Neumticos Sava Perfecta 185/70 R14 88T

Mal manejo. Rpido desgaste. Hidroplaneo.

No detectado.

Desgaste rpido de la banda de rodadura. Durante 2 aos borrado a cero. Envejecimiento rpido de la goma, microfisuras que aumentan de tamao con el tiempo.

para 1 temporada, no se normaliza bajo la lluvia

calidad

pesada. La desventaja que cubre todas sus modestas ventajas es el desgaste rpido! ruido a velocidades superiores a 80-90 km/h. mala estabilidad direccional, requiere direccin constante. A temperaturas superiores a +30, la goma "flota", aparece una especie de "mancha" en las reacciones al volante.

un poco ruidoso, flanco dbil

Muy mal cable!!! No entres en boxes! El disco no se dobl ni una sola vez, pero en las ruedas delanteras la cuerda condujo como si un hipoptamo masticara el neumtico

No revel. (las tapas no son de oro:)

La pared lateral es dbil.

la pared lateral es dbil.

de 4 piezas, solo una mereca el elogio del maestro de equilibrio, el resto requiri ms peso

no

los flancos se podan hacer ms fuertes...

Se borraron rpidamente

Muy suaves flancos, tal vez suaves en las esquinas, pero no lo siento.