

Taladro / destornillador Makita DF333DNX10

la caja de cambios es dbil cuando el taladro est atascado. la caja de cambios se est agrietando, un tornillo caro y la calidad es mala. Se rompi a la mitad en el primer uso.

Despus de medio ao hubo una reaccin violenta, el trabajo del SC de Makita

no puede funcionar