

SAI APC Smart-UPS 750VA SUA750I

No me di cuenta.

despus de 2-3 aos, el rel (RY2) falla, los 6 indicadores se encienden en las pantallas, esto se soluciona reemplazando el nuevo rel. Pero como no hay originales (RELS), hay que instalar unos chinos, que empiezan a inundarse. Para la reparacin del oops en s, piden 10.500 rublos en el centro de servicio, que creo que es caro, estos son oficiales.

Caro

precio

Durante un ao, tropec con la batera, solo la fri . Los puentes dentro de la batera se quemaron. Pero, segn le, se trata de un problema conocido. Es bastante complicado calibrar una batera con ApcFix.

El precio es muy bajo en comparacin con la competencia,

Batera con cierta duracin , luego simplemente se quema

El costo de una batera RBC7 es ms de 7000 rublos, no 2-3 mil como escribieron aqu, pero vale la pena.

No, porque Lo obtuve gratis -) Pero, para ser justos, observo que algunas copias todava mueren con los extremos en electrnica (experiencia en el trabajo). Pero existe una explotacin francamente despiadada "para la matanza": las bateras tuvieron que ser eliminadas con un cincel y un mazo...

Estimado (11250). Los lazos de velcro de marca podran, e invertir en el paquete ms un cable de conexin, los conectores en el panel posterior se reproducen al final, software sofisticado en ingls, costosas bateras de marca.

Inmediatamente me encontr con el problema de encontrar una batera, aunque obtuve el dispositivo por nada, compre bateras originales por 6500 r. de alguna manera no me atrae, as que sigo buscando anlogos...

Peso bruto 14,05 kg.Solo se incluyen 2 cables de conexin en el kit.

pesado.

Ruido. No, no as. RUIDO. Menudo ruido cuando el ventilador empieza a funcionar. Y en una habitacin sin aire acondicionado, los 40 grados en el interior se alcanzan muy rpidamente con

frecuentes cadas de tensin. Bueno, el precio ahora.

No lo encontr.

No me di cuenta.