

# Sierra Ryobi RCS-4046C

Los ganchos del magneto del motor de arranque se rompieron. Pidieron \$40 por uno nuevo. Piezas muy caras. En comparacin con otros modelos, es varios rdenes de magnitud ms caro.

En el proceso de uso intensivo, se quem el embrague, cuyo reemplazo solo se ensambla con la carcasa.