

Ratn Logitech M190

Rebote de los contactos del botn del mouse. El conector result no ser universal.

Comenz a fallar a los 8 meses.

El scroll se rompi a los 4 meses de uso, haba un m170 antes, sigue el mismo problema. El problema se ve as: el desplazamiento hace malabarismos al azar con la pgina hacia arriba y hacia abajo, a veces de manera bastante abrupta

Baja calidad. Corta vida til

Plstico econmico. Clic fuerte. Rueda ruidosa. Y lo ms importante, despus de 4 meses hubo un doble clic en el botn izquierdo

1. Result que es incmodo en la mano en comparacin con el B100 / M100. Slo 2-3 mm ms alto, y sensaciones ya diferentes. (Altura B100/M100 37-38 mm. M190 40 mm)2. El plstico estaba muy resbaladizo. Los bordes del mouse estn acanalados, pero esto no sirve de nada. Ella estpidamente se desliza fuera de sus dedos. La rueda est hecha del mismo plstico. Tambin se desliza.

No