

Sistema de refrigeración MSI MAG CORELIQUID 240R

La bomba crepit, la base de cobre se corroy)))) funcion durante 6 meses

Seis meses despues, la hidropesa comenz a resquebrajarse, hasta que la computadora se apag por completo. Cuando se calent, el agrietamiento solo se intensific. El agrietamiento tambien est presente en el arranque (despus de seis meses), el primer pensamiento es que algo se meti en el enfriador, pero, por desgracia ... Esto est dentro del enfriamiento por agua, con el que no hay nada que hacer excepto entregarlo! No pierda el periodo de garanta