

Autoacstica Morel Tempo 5

Requiere un cuidadoso proceso de instalacin, posicionamiento, seleccin de componentes, etc. no ms de 30 grados)La fijacin de la rejilla no es fiable, falla.

Sonido, falta de componente de bajo