

DVR Xiaomi 70mai Dash Cam A800

El dispositivo dej de funcionar debido al firmware

despus de 2 das - en servicio

Hay fallas. Es necesario ajustar la lente a la posicin normal si se quita el reg por la noche

La calidad de los disparos es mala, el sonido es sibilante. Se calienta mucho.