

Wi-Fi adaptador D-Link DIR-2150

reinicia el enrutador cada 30 horas ms o menos. la conexin en s no se restaura, solo despues de un reinicio manual y una reconexin de wan. el lanzamiento previo despues de rastrear el estado del enrutador es una prdida de memoria. entonces, al principio, aproximadamente el 55 por ciento est ocupado, y despues de un da ya es 89. carga adicional del hardware (torrent y ddns se apagaron). La potencia de salida del transmisor no es sobresaliente: solo 15 dBm, pero suficiente para un apartamento normal. Fragilidad - la vida til declarada de 2 aos.