

Calentador de agua Atlantic Steatite VM D400-1-BC

No notado todava.

La potencia de los calentadores no es suficiente para un calentamiento rpido. 1,5 kW por cada 80 litros de volumen no es suficiente, porque se necesitan casi tres horas para esperar el agua caliente. Goteo de agua de la vlvula de alivio de presin. Segn las instrucciones, debera ser as, pero el viejo calentador de agua Thermex tena tres veces menos de esta agua.

Cuerpo muy ancho. Para poder colgarlo en el lugar donde iba a ir originalmente, tuve que pesar ms que el estante. No est claro qu impidi hacerlo ms estrecho, pero aumentando la altura. Para una caldera fabricada en Ucrania, el precio es un poco alto. Indicador de encendido brillante. Simplemente no me gustan los indicadores demasiado brillantes.

Se calienta sin importar. Aislamiento trmico deficiente, que golpea la billetera por electricidad. Muy fcil

Los problemas comienzan si necesitas lavar, digamos una persona, y luego la segunda. Entonces simplemente no hay suficiente agua en el depsito,