

Calentador de agua Atlantic Steatite VM 050 D400-1-B

No notado todavía.

La potencia de los calentadores no es suficiente para un calentamiento rápido. 1,5 kW por cada 80 litros de volumen no es suficiente, porque se necesitan casi tres horas para esperar el agua caliente. Goteo de agua de la válvula de alivio de presión. Según las instrucciones, debería ser así, pero el viejo calentador de agua Thermex tenía tres veces menos de esta agua.

Cuerpo muy ancho. Para poder colgarlo en el lugar donde iba a ir originalmente, tuve que pesar más que el estante. No está claro que impide hacerlo más estrecho, pero aumentando la altura. Para una caldera fabricada en Ucrania, el precio es un poco alto. Indicador de encendido brillante. Simplemente no me gustan los indicadores demasiado brillantes.

Se calienta sin importar. Aislamiento térmico deficiente, que golpea la billetera por electricidad. Muy fácil

Los problemas comienzan si necesitas lavar, digamos una persona, y luego la segunda. Entonces simplemente no hay suficiente agua en el depósito,