

Sistema de refrigeración Aardwolf Performa 10X

tornillos adjuntos

TDP es inferior al especificado en las especificaciones

El AMD Ryzen 7 3800 XT no puede hacer frente muy bien, tuve que bajar el voltaje de 1,4 a 1,2 voltios en el procesador.