

# Barra de sonido Philips TAB7305

Retraso al conectar 3.5 jacks debido a la codificacin/descodificacin de digital a analgicoEl sonido se interrumpe peridicamente, parece que est sincronizado con el subwoofer Los graves son feroces , a veces quieres cortarlo o al menos hacerlo ms silencioso, es solo a travs del ecualizadorCada vez que lo enciendes se pierden los ajustes de graves/ecualizador, aunque yo lo apago solo en modo standby Produce 80-90 vatios de los 300 declaradosNo se puede actualizar el firmware

no encontrado

no