

Placa Hansa BHII37303

Calidad de ejecucin. El quemador est roto.

La calidad de construccin es terrible.El material del marco de metal tiene una geometra y una textura diferentes (como si se hubiera hecho en el stano con una lima), los espacios con sellador entre el marco y las vitrocermicas tienen diferentes espesores.

El temporizador es muy ruidoso e intrusivo. El pitido cada minuto es molesto. Y la seal final de los muertos se levantar. Ahora estoy pensando en cmo deshacerme del sonido por completo: para m es suficiente que la estufa se apague silenciosamente. El control del temporizador se ha mejorado un poco en mi opinin. Pero se necesitan muchas letras para describirlo.Me gustara poder configurar programas ms complejos, un indicador de ebullicin. Pero esto, por supuesto, es una categoria de precios completamente diferente.