

Picadora de carne Panasonic MK-MG1000

ms potencia

El cable podra haberse hecho ms largo

Durante 3 aos de uso, no fall

no detectado

Lo ms importante es que el liquido que se produce durante el procesamiento del producto Penetra dentro de las construcciones, inunda la electropropulsin. Como resultado, se sienten fugas de corriente en las partes metlicas de la picadora de carne.

Para m, no

Montar la parte metlica en el compartimiento del motor. Alambre corto.

Integro completo, dos rejillas incluidas

Al desplazarse, el jugo de la carne, el pescado entra en la picadora de carne

Todava no lo he encontrado

no

Sin archivos adjuntos adicionales (no todo el mundo los necesita).

bandeja de plstico ruidosa: se raya y se oscurece con el tiempo

materiales utilizados

an no lo he notado

potencia formalmente baja: 1000 W, pero en la prctica no se sinti hasta