

Sierra de calar Bosch GST 150 BCE Professional 0601511

Juego de cuchillas, corte torcido, vista incmoda, soplado mal.

No hay tope lateral en el kit. Es difcil ver la lnea a lo largo de la cual cortar.

Las sierras torcidas. La lima cuelga del rodillo gua y no est fijada de forma rgida. Tome la lima y girela hacia la izquierda, hacia la derecha alrededor de su eje. Encuentra un espacio de medio milmetro. La varilla en s es un manguito, dentro del cual hay un resorte que empuja la lima de reemplazo. Esto es muy poco fiable. Al final del periodo de garanta, la punta del vstago se rompi. Aunque el rompecabezas se us muy poco. Cambie todo el conjunto del vstago. La reparacin cuesta 3700 rublos. Menos mal que lo cambiaron en garanta

las dimensiones son un poco grandes.

un rodillo de lima bastante simple, en el que la lima se puede mover hasta 1 mm

1 comentarioescribe un comentario Segunda vez, el reostato de velocidad est encendido, el costo de reparacin es de 2500. Y esto es un profesional bosh. Causa, subidas de tensin en la red en el pasaporte no dice nada. Los chicos que viven en su propia casa compran un estabilizador para esta sierra de calar

No encontrado.

Contras: - serrar en lnea recta y a lo largo de una curva sin destreza es inconveniente, hay que mirar la sierra de lado para no corte el corte, podra encontrar algn tipo de vista y si la iluminacin es dbil, entonces generalmente PPS?

Reparacin no rentable. Soplado insuficiente de aserrn debajo del corte. 0 la lnea de corte y no est claro si est encendido o apagado, nada cambia. de vuelta y todo el arbitan... Bueno, un poco pesado...