

# Sierra de vaivn Phiolent Professional PM 4-700E

Difcil de cortar una lnea precisa. Sopla dbilmente el aserrn de la lnea de corte. Eje del engranaje excntrico flojo.

Plataforma endeble (se dobla cuando se presiona sobre la sierra de vaivn), no se sujeta rpidamente la lima, se asigna sistema antivibracin para la palabra roja

Plataforma incmoda, estampada, la lima se aleja de la lnea,

cortes irregulares, suela doblada, con mucho trabajo - se calienta mucho

el montaje es de mala calidad, se notan vibraciones durante el funcionamiento, la lima se desva hacia un lado al cortar, la suela est curvada

Sistema inacabado para sujetar la lima en la lnea de corte.

Incmodo, la calidad de los materiales y del montaje es inferior a la media, corta torcido

sin funda protectora, incmodo, lleva la lima, el engranaje est roto, ensamblado torpemente

Sin marcas en la suela

El eje de la gua de la lima de uas se ha deshilachado, tuve que buscar servicios que cuestan 56 UAH. equipo.

La plataforma no es lo suficientemente fuerte, soplar aserrn es ineficiente, faltan accesorios (solo tengo una sierra de calar en el kit) o al menos marcas en la plataforma

No haba gua en el kit, se venda en caja, pero lo quera en un maleta :), pero en las maletas lo que no quera o me salio muy cara, asi que compre esta en caja, todavia no hay divisiones para ajustar la inclinacion de la suela

El montaje de retroiluminacin es un inconveniente, no hay extraccin de polvo

Pens durante mucho tiempo qu escribir ..... Bueno, tal vez no sea tan elegante en apariencia. Y sin maleta. Esto definitivamente es un inconveniente!

En el conjunto completo no hay escudo protector para todo el lote y la lnea que se vende.No encontr un movimiento de pndulo con un interruptor! y en las maletas vendan algo que no quera o me sala muy caro, as que compr este en caja, an no hay divisiones para ajustar la inclinacin de la

suela

El soporte de retroiluminación es inconveniente, no hay extracción de polvo