## Taladro / destornillador Makita BHP453RFE

No hay luz de fondo, la caja de plstico de la caja de cambios no inspira mucha confianza, especialmente en presencia de perforacin.

Bateras caras (pero siempre hay China)))

retroceso del cartucho, falta de luz de fondo.

No!

Despus de un ao de uso, comenz a derribar la primera velocidad bajo carga, y la oper como deba: en la primera, enrosc los tornillos, en la segunda, perfor. El cartucho es automtico, sin importar cmo lo gire. Las bateras han perdido el 50 por ciento de su capacidad en un ao. El interruptor de marcha atrs se hace de manera inconveniente: no se enciende fcilmente. Antes de eso, haba un Bosch GSR 12: el ACC muri rpidamente, y los tres, pero todo lo dems estaba en orden. Al mismo tiempo, la clase de Shurik parece ser ms baja que la de Makita.

En todas partes escriben 1,5 Ah (incluso en los catlogos de Makita), pero en realidad es 1,3 Ah. Hay mucho espacio tonto en el estuche.