

Amoladora Defort DAG-2005N-S

Defecto de diseo de la caja de cambios

funciona durante no ms de 10 minutos, despus de lo cual los dientes de la caja de cambios se cortan en la primera amoladora y el elctrico el motor se quemar en el segundo La conclusin del centro de servicio es componentes de baja calidad. se emitieron certificados para ambas amoladoras debido a la falta de repuestos, luego de lo cual fueron reemplazadas por otras que haban trabajado durante el mismo tiempo.