

Amoladora Interskol LShM-76/900 16.1.0.00

la cinta debajo es costosa

Es un poco pesada, pero dada la potencia es perdonable

el colector de polvo es regular

La velocidad promedio de la cinta de tijera. Bajo una carga extrema, se calienta y tarda en enfriarse. No hubo averas criticas: el cojinete del ancla se atasc, arranc la promshina. Las piezas de repuesto cuestan 220r. Esto es probablemente una ventaja.

Calidad

bastante pesado

no revel

especial no revel.

ninguno

desempeo pobre, pero esto no es una desventaja en general .

se calienta

el ancla se quem despues de 20 minutos de trabajo

se calienta

todo lo dems

porque el mecanismo de ajuste de la cinta est tan mal hecho que es difcil trabajar con una mquina, es imposible lijar los fines, la cinta se va constantemente. Adems, la propia suela se dobla, no hay suficiente rigidez para unir la suela al cuerpo. La cinta no se estira bien, por eso se detiene constantemente y esto es de una cinta nueva, nueva, una mquina nueva, con cargas mnimas y no funciona!!!

El canal de eliminacin de polvo se obstruye rpidamente, baja productividad.