

Impresora multifuncin Kyocera FS -1025MFP

desmoronndose ante nuestros ojos. todo de plastico de mala calidad. Todo est fuera de orden. Reemplazo inconveniente del cartucho de tner: existe el peligro de daar otras piezas. Repuestos costosos: el mismo fotoconductor no se puede reemplazar por separado, solo junto con parte de los componentes internos. El pestillo de la tapa trasera se rompi despues de un par de mesesMen repugnante para trabajar con la impresora, el escner y la configuracin (para escanear un documento, debe hacer un monrn de gestos innecesarios).El la computadora ve la impresora cada dos veces, y si la ve, entonces la impresora informa que est ocupada, aunque est en modo de espera. Si recarga el tner restante, entonces est mal mezclado y cada hora o dos hay que ayudarlo.2. La calidad de impresin es inferior a la de los anlogos.3. Un cartucho pequeno, al rellenar resulta an menos (no aconsejo verter ms de la mitad)4. El firmware tiene errores, se congela peridicamente.5. Demasiado ruidoso para tal dispositivo.6. Terribles controladores tanto para la impresora como para el escner, as que compruebe los nuevos en el sitio web de inmediato.

Travieso, no imprime en ambos lados: muestra un error de atasco de papel, aunque no lo es. algo fino, un destornillador o un clip o pasta para bolgrafo para cerrar la tapa. Si el dispositivo tena controladores normales y normalmente recordaba la configuracin de escaneo, an puede usarlo en casa o en una oficina muy pequea

de lo contrario, no compre este dispositivo si va a escanear algo de varias pginas y lo har. salve sus nervios!

Se acaba muy rpido!, y no se vende un repuesto por separado en ninguna parte. Se enciende de vez en cuando, se interrumpe constantemente.

Escaneo solo a travs de USB, problemas para guardar la configuracin de escaneo.

Escaneo solo a travs de USB, el software de escaneo del fabricante se congela de forma intermitente. Mucho tiempo para que salga la primera impresin.

Escanea torpemente, cada documento en una nueva carpeta.

Por supuesto, no encontr cmo escanear a una carpeta especifica, pero rara vez lo uso como escner. Como fotocopidora e impresora, ms all de los elogios (hasta ahora). Ahorcado un par de veces.

1. Un mes despues, los engranajes de la mezcla de tner estaban desgastados. Tuve que cambiar todo el conjunto. 2. Cruje y funciona lentamente.3. Terriblemente configurable.4. El tner se agota rpidamente y es difcil sacarlo.

Falta el cable USB (A) - USB (B)

Bandeja superior para imprimir en el segundo lado, casi imposible de usar (papel arrugado), salida: use el bandeja inferior. Ruidoso. El botn de reduccin de ruido reduce solo la velocidad de impresin, pero no el ruido.

MFP full G!

El cartucho es como un agujero sin fondo: requiere reabastecimiento de combustible constantemente, es muy difcil en la configuracin, si hay un problema: Entenders qu es qu! No he visto esto en 1 otra impresora!

Completamente, las impresoras simplemente se estn desmoronando, compr 40 piezas para trabajar, para el ao 29 se entregaron para reparar. Los cartuchos recargados no reconocen, el escner se cae todos los das, con tormento de lea. mastica papel con mucha frecuencia. La tapa trasera no cierra del todo con el tiempo (hay que cerrarla con cuidado con unas tijeras). La impresin a doble cara funciona 2 de cada 10 veces.

Escanear solo con el disco de instalacin, toma tiempo aprender a usarlo

Faltan muchas caractersticas declaradas por el fabricante

Los engranajes se rompen, ms aqu no escanea sin conectarse a una computadora a travs de USB, el software de escaneo a veces simplemente deja de funcionar. Se puede configurar el escaneo a travs de la red despues de algn chamanismo, pero no funciona si no se ejecuta Kyocera Client Tool. Modelo muy desafortunado, a diferencia del hermano mayor M2035.