

Generador eléctrico Hyundai HY12000LE

En la primera puesta en marcha, una fuerte fuga de aceite por debajo del tornillo hexagonal en el lado del filtro de aceite.

En la primera puesta en marcha, una fuerte fuga de aceite por debajo del tornillo hexagonal en el lado del filtro de aceite. .

Hasta ahora, nada en particular me molest. En todo caso, lo descartar.

Instrucciones incomprensibles para varios modelos a la vez, periódicamente apesta a gasolina

Absoluta falta de fiabilidad. En el primer mes fue necesario reparar uno y ajustar el otro. Bajo garantía, se reparan durante mucho tiempo, hasta 45 días. Parece que las piezas están agotadas.