

# Placa Gefest 6500-03 0044

Calidad de encendido.

control de gas, encendido eléctrico, horno de baja calidad, manchas de metal en la placa

Ms bien, no es un mal modelo, pero manos torcidas, quin los completa y de dnde!, por no hablar del servicio. 1. Al no haber funcionado durante un ao, el encendido eléctrico de los dos quemadores traseros fall. 2. Luego hubo problemas con el encendido del quemador trasero del encendedor piezoeléctrico (el nativo muri). Puede prenderle fuego con fsforos, pero puede comenzar a funcionar, bueno, ciertamente no en el primer intento ... Si nuevamente se desplaza periódicamente hacia adelante y hacia atrs, entonces durante algùn tiempo ha estado girando solo en una direccin, ya sea hacia adelante o hacia atrs (esto es si usa el botn de encendido de la unidad). 4. El mango de la brocheta se rompi casi de inmediato ( el borde se rompi) Asegurado con una abrazadera y pegamento, pero ahora pende de un hilo condicional del mismo pincho y ese mira, este pincho con su contenido se puede perder (caer) en cualquier momento. Encontr una salida: una tachuela gruesa. 5. El soporte (soporte) para el asador, que est en la puerta del horno, es tan incmodo de montar que este mismo soporte puede salirse de las ranuras en cualquier momento, por ejemplo, cuando saca el asador del horno. estufa. Y est caliente! y no son 20 grados en la estufa ... y tambn debes lograr insertarlo en estas mismas ranuras en la parte superior del horno. Esto sin mencionar el hecho de que el esmalte cerca de estos surcos vol un poco...

Encendido del horno.

encendido eléctrico

vidrio - se puede ver polvo y suciedad (digamos - el reverso de la moneda), el cajn inferior y, ms precisamente, la fijacin de la fachada de vidrio de la caja, la mala calidad del patrón en el vidrio, el control del gas antediluviano.

No

No hay parrilla de barbacoa en el paquete (el modelo 6100 ms joven la tiene!)

El revestimiento de la superficie no es prctico. Despus de un mes de uso, apareci una placa. Aunque la limpiaban todos los das No encontrado todava.

vidrio - se puede ver polvo y suciedad (digamos, el reverso de la moneda), el cajn inferior, o ms bien la fijacin de la fachada de vidrio del cajn, mala calidad de la imagen en el vidrio, control de gas antediluviano.

Ni siquiera sé por dónde empezar... Probablemente el mismo control de gas. Si 2 quemadores están encendidos, no es realista encender el 3, solo se puede soar con el 4.... Autoencendido: esto es algo con algo... Intentas encenderlo varias veces. La tetera hierve exactamente 20 minutos! Y esto son 2 litros, en mi última estufa (también Hephaestus) este proceso fue muchas veces más rápido, hirvió durante 6 minutos, tengo miedo de comenzar a cocinar algo en el horno, Me temo que con tal duración no cocinar nada allí, solo lo secar. Se enmarca una superficie de trabajo muy incómoda: hay algunas manchas en la mesa

NO

Bueno, en los primeros tres minutos después de la conexión, se rompió una chispa en uno de los quemadores. No puedo, por supuesto, pero para mi experimentado. Además, este es el modelo más pequeño, y casi no lo uso. Tal vez una vez al mes y luego según la promesa Los quemadores son de acero inoxidable y el resto de la superficie es de vidrio. Así que entre esta plataforma y el vidrio hay un pequeño espacio de medio milímetro. Con esto quiero decir que la estufa no debe estar muy sucia, porque la basura se mete en este hueco y luego es difícil enjuagar correctamente. Pero resolví el problema simplemente: todas las noches solo limpio la estufa, no me dejó florecer, por así decirlo, por eso la estufa siempre está limpia y es agradable cocinar. Para mí, esto no es un menos, pero solo un poco, pero considero necesario informar al respecto.

Las huellas dactilares son visibles en cualquier superficie brillante.

Hasta ahora no se han dado cuenta, porque todo funciona y funciona correctamente.

Después de un mes, se estropeó el autoencendido de la parrilla de gas (y este es el último modelo de las estufas de gas de esta empresa), después de otras dos semanas, autoencendido de uno de los quemadores. Como lo conecté yo mismo, el servicio requiere la reconexión por parte de especialistas en aparatos de gas (y esto ya cuesta dinero), y solo entonces se encargan de las reparaciones. Llamé al gasista (450 rublos a la tarifa cuesta su aprobación) Lo repararon bajo garantía, pero después de 3 semanas el sensor de control de gas en uno de los quemadores (el más grande y el favorito) se averió y dejó de funcionar, lo haré llamar de nuevo.