

Fuente de alimentacin Chieftec GPS-600A8

Ruidoso, los cables son feos y duros.

Podra quejarme de que los cables no estn trenzados, pero dado que la unidad es de 2013, puede cerrar los ojos ante esto.

Ruidoso a carga mxima.

Cables duros

Estanqueidad en el canal 12 V, W - 648. El enfriador ruidoso Yate Loon D12SH-12 en un cojinete forjado no es la opcin ms corta en trminos de confiabilidad y ruido hasta 40dB. Cables entrelazados en la mazorca y en el enlace con el cym y la soldadura no es correcta. Sonidos extraos: el hielo zam³tni chirra (ms nervioso). No veo la estanqueidad indicada.

El relleno es escasodesgaste rpidoel ventilador empez a agrietarse a los 3 aosla apariencia de los cables

Tal vez me encontr con un ejemplar as , pero chirra ms fuerte que las mujeres de las viejas pelculas de terrorLos cables en la base estn enredados (es decir, los haces de cables en los extremos estn soldados a los puertos como deberan, y en el punto de salida del bloque, estos cables se pueden mezclar y, salvo cortar los pines, no ser posible desenredarlos) El cable para el procesador es muy corto, en parte debido a la problema anterior. En el caso de la ubicacin inferior del bloque (Raidmax Gama), apenas lo alcanc.

Al iniciar la PC, el crujido de electricidad en la unin de la fuente de alimentacin con el cable se trata reemplazando el cable de red. (tal vez solo fui yo?)

Mintieron sobre 700W

Realmente no lo tengo.

Despus de un ao de uso, comenz a aparecer una grieta bajo carga.

Esto es lo mismo GPS 600 solo con una etiqueta diferente.

- En la lnea de 12v da 550w- El cable de alimentacin de la madre es trenzado, y el resto son as

malos resultados de prueba

no hay ninguno

No hay ninguno por esa cantidad de dinero!