

# Neumticos Nitto Neo Gen 225/45 R17 94W

No le gustan los baches.

No vi

Pasear por barro.

Resistencia a la rodadura relativamente alta.

en el lado izquierdo, grava pequea est obstruido en las ranuras oblicuas, pero despues de 100 choques.

No detect

hidroplaneo, resistencia al desgaste

no detect

- El aquaplaning es el nico inconveniente.

diseo seco de la banda de rodadura: una ruptura brusca en hidroplaneo bajo la lluvia

Todava no detectado.

No detectado encontrado

no