

Sierra de vaivn Interskol MP-85/600E 156.1.1.00

Gran holgura del rodillo, fijacin rpida fallida de la lima.

No

no

Sopla mal el aserrn del lugar de corte

el punto de corte no se sopla.

S, en bagatelas, un poco. Si lo volviera a elegir, lo habra tomado de todos modos

Bueno, simplemente no lo encontr

Insignificante, todo encaja

No hay que soplar la lnea de corte. El cordn que ya est en +5 se convierte en una espiga. Pequea rueda de ajuste de velocidad.

A pesar del recorrido de la hoja de 26 mm, la tabla ya no corta ms de 50 mm. La suela camina como quiere, ponla a 90 grados. es muy difcil de presentar, una reaccin violenta grande. Unir la suela al rompecabezas es un juguete. El rodillo de apoyo se mueve de izquierda a derecha con una ligera desviacin de una lnea recta y, por lo tanto, el corte es de 90 grados. no funciona ni en una placa de 25 mm. Soplar el serrn es tal que vuelan en todas direcciones, no se puede trabajar sin gafas.

Los tornillos para sujetar la regla se aflojan, pero esto es una tontera, los tornillos son baratos