

# Sierra Hyundai M 2500-255S Expert

La bolsa para recoger aserrn es una completa ficcin, all llega menos del 5% del aserrn. Muchos factores afectan la precisin del corte, hay retrocesos en la brocha, el lser no es brillante, se obstruye con polvo de aserrn, not una caracterstica interesante: el aserrn de pino se pega y obstruye el lser, y el alerce seco obstruye y se limpia solo, es decir a veces con el brillo incompleto es completamente posible trabajar. Con tal poder, era posible usar un disco un poco ms grande, el precio recomendado, en mi opinin, es un par de miles ms alto. La escala de inclinacin del cabezal est pegada, podra haber sido fresada.

polvoriento

El mango se est calentando (aparentemente, el contacto en el mango no es confiable)El rayo lser se vuelve borroso o se enfoca, la razn es poco claro