

# Wi-Fi adaptador Cisco RV220W

Mucho tiempo de carga. La consola se ralentiza un poco

TAMBIN! Enfrent el problema Errores de kernelADVERTENCIA: cvmx\_ptr\_to\_phys() pas un puntero NULLFirmware - 1.0.4.17La velocidad flota, el enrutador se congela y se reinicia hasta 6-7 veces al da, y el reinicio tarda 5 minutos!

Se encontr un problema Errores de kernelADVERTENCIA: cvmx\_ptr\_to\_phys() pas un puntero NULLFirmware - 1.0.4.17Se expresa en sobrecargas constantes del dispositivo!Arriba hasta 10 veces al da!Revis el foro de soporte de tsiska, y all este problema no se ha resuelto durante ms de un ao.

1. Tarda mucho en cargar (unos 5 minutos), mientras carga 3 veces, los leds parpadean, 2 veces se restaurar y desaparecer la red local. Lo mismo se aplica a los cambios de parmetros globales seguidos de un reinicio.
2. La interfaz web se ralentiza un poco, puedes llamarlo sin prisas :). Sin embargo, responde correctamente cuando se carga el enrutador.
3. Wi-Fi solo puede funcionar en 1 banda a la vez, ya sea 2,4 GHz o 5 GHz.
4. Falta de puertos adicionales, como USB. Aunque no s si eso es un inconveniente.