

Aire acondicionado Hitachi RAS-18LH2/RAC-18LH2

No hay retroiluminación de pantalla

La longitud máxima de las tuberías de freno no puede exceder los 10 metros, por lo que se tuvo que mover el sitio de instalación. Al final, resultó bien, pero debe prestar atención a esto al comprar. La unidad interior es bastante ruidosa cuando funciona en modo calefacción. Me comuniqué con el maestro de servicio y me tranquilizó y me dijo que así es como debe ser y que no hay nada de qué preocuparse.