

Wi-Fi adaptador D-Link DSL-2750U

Antena incorporada costosa (en mi revisin T2), interfaz web compleja y con errores (1.0.4 en T2), la necesidad de reiniciar peridicamente el dispositivo para que funcione las 24 horas con un mdem mvil. No hay modo de cliente de red wi-fi como en DIR-300 (B5).

no hay conexin WAN PPTP. digamos que en nuestra ciudad el proveedor TTK funciona de acuerdo a este protocolo. El stock de Prosha 1.0.10 funcion de manera estable, pero cuando comenzaron las fallas en 1.0.14, Internet desapareci, no pude ingresar al dispositivo, el administrador no pas, escrib la contrasea incorrecta ... restablecimiento completo y un completo la reconfiguracin del dispositivo pareci ayudar. Ahora 1.0.14 parece funcionar de manera estable. a pesar de las 2 antenas, son dbiles (aparentemente 2dBi) y la velocidad no es de 300mb como nos gustara.

El principal problema es el psimo soporte tcnico. Discriminacin regional, foros cerrados para no "su" regin. Completa "papilla" con firmware NO compatible, dependiendo de la modificacin del mismo modelo. Absoluta falta de voluntad de ayudar al usuario por parte del fabricante. Sufrimos con l durante ms de un mes, escupimos, tomamos un dispositivo similar de otro fabricante y configuramos todo literalmente en 10 minutos.

No lo encontr

Se calienta, porque todos se calientan, as que los consumidores se aferran a l sea saludable, como aconsej un usuario, puse un par de lpices debajo para que la ventilacin fuera mejor.

No me di cuenta. Aunque... si realmente encuentras fallos... hay uno. El divisor est hecho con un cable de entrada corto de una sola pieza. Result ser incmodo para m. El splitter ZXDSL-831, por ejemplo, permita ubicarlo a cualquier distancia de la toma del telefono... y este prcticamente cuelga de l :(

Despus de mucho trabajo, a veces Internet desaparece.

El El panel web es terriblemente lento durante la configuracin.