

Filtro de agua Honeywell FF06-1/2AA

Se usaba estacionalmente en el campo, para una estacin de bombeo. Despues de una sola extraccin del matraz para el invierno y la instalacin en el lugar en la primavera, comenz a gotear en la unin del matraz de plstico y en el punto de conexin. de la vlvula de bola para limpiar las impurezas de abajo. Tuve que levantarlo un poco, sin aplicar ningn esfuerzo. Lo us durante el verano, el frasco se atasc con fuerza. Intent usar WD40, tocar la tecla, calentar al final, nada ayud. Quera romper la petaca con un mazo y comprar una nueva, pero las petacas no se venden por separado. Mir otros modelos de Honeywell, el matraz cuesta en proporcin al filtro nuevo. Lo quit y lo tir. No recomiendo su uso, es un modelo muy malo.

No encontrado

La vida til de la malla inoxidable en zonas con alto contenido de Fe no es muy buena. xido :)). ao y cambio.

Despus de un par de aos, el vaso de plstico se poda desenroscar y volver a enroscar con gran esfuerzo. Aunque el vidrio se desenroscaba y lavaba peridicamente.

No revelado

Como escribi alpatovigor: "El vidrio de plstico se puede desenroscar y torcer con gran esfuerzo. Echar agua a travs de un grifo desde abajo no ayuda a enjuagar el filtro, es necesario desmontar y enjuagar el filtro, casi cada dos das".