

Cochecito VerDi Sonic 3 in 1

Desafortunadamente, hay una serie de deficiencias: 1. las ruedas delanteras a veces se comportan de manera incomprensible))) periódicamente un lado se desplaza (((2. la visera de la cuna y el kit para caminar no están pensados hasta el final, la ventana no se cierra hermíticamente (no hay sujetador) , cuando hace viento sopla al niño 3. Además, el material de la visera (cuna, cochecito an no se ha probado) en la unión con la base de la cuna no está bien conectado en ambos lados, por lo que el viento entra libremente!!! El bolso pesa sobre 2 ganchos de plástico, trato de no poner cosas pesadas, el broche de imán se salió después de 3 meses de uso.

Se me salió una hernia en el volante, se rompió el mango de plástico el lugar de su ajuste.

volado.

No, lo único es que inflaba periódicamente las ruedas, en algún lugar una vez al mes o dos Pero esto es un poco, porque incluso sin presión en los neumáticos se conduce normalmente. La estructura de la silla de paseo estaba un poco rayada cuando la compré, pero no nos dimos cuenta, la cesta en la parte inferior de la silla de paseo no es muy grande, pero realmente quiero poner más allí)

La capota del capazo solo tiene dos posiciones, totalmente elevada o totalmente bajada. En la capota misma, la ventana de ventilación no es fija, en invierno, con fuertes vientos, era necesario sujetarla con un alfiler viento, pero en invierno igual vistas a tu bebé y lo envuelves como en el Polo Norte, incluyendo que no da miedo.

No puedes usar el cochecito en invierno. El mecanismo giratorio de las ruedas delanteras solo estorba en invierno. El bloque para caminar es muy frío, el viento entra por todas partes, pero por alguna razón hicieron una escotilla que no cierra bien. El mango no se voltea, solo puede cambiar la posición del bloque, pero esto no se puede hacer en la calle con un niño en un cochecito. Después de medio año de operación, apareció una hernia en una rueda. No incluye bomba.

No lo encontré

No sabía

El botón de ajuste del mango a veces se pega, una especie de bloque ridículo, un cochecito con una caja o una cuna se ve mucho mejor. El material de la carriola es frágil, los botones salen volando, incluso con un uso cuidadoso. Las ruedas delanteras dificultan bajar los bordillos. El cochecito está traqueteando.

la cesta de la compra es demasiado alta y no es conveniente poner algo en ella

no

El andador es tosco, no tan bonito como la cuna, las correas son demasiado grandes, pero se puede tirar arriba, y el niño no necesita ser encadenado fuertemente, como un prisionero. El cap no mantiene perfectamente su forma, pero esto no es tan notable e importante. El bolso de mamá es pequeño y no se puede cargar mucho. Esas son todas las desventajas, en mi opinión.

La calidad de la carriola es simplemente aterradora. Todo comenzó con el hecho de que, uno por uno, los botones de la cubierta de las piernas salieron volando durante una caminata. Los neumáticos estaban completamente desgastados de las ruedas. Bueno, el apogeo fue que se rajó el manillar del cochecito. Lo rodamos durante exactamente un año, ni más ni menos. Es decir, parece que sirvió un cierto mínimo. Pero después de eso, compramos el paseo Chikovsky por separado. Entonces, si estás pensando en tomar un cochecito, que luego podrá dejarse para el segundo bebé, entonces este cochecito definitivamente no le conviene. Es difícil mecer a un niño en esta carriola

plástico frágil, cámaras débiles sobre ruedas, pintura inestable al sol, ventilación mal concebida en la cuna, el andador es asqueroso, la calidad es francamente china (dudo mucho que esto es Polonia)

Las ruedas delanteras comenzaron a romperse después de un mes de uso, los cojinetes se rompieron constantemente. Habiendo salido durante un año, los neumáticos de las ruedas traseras estaban desgastados, por lo que las cámaras ya eran visibles. En el andador, ambos botones para sujetar la cubierta a las piernas salieron volando. La cubierta en sí es muy delgada y está volada, quedan agujeros en los lados. Después de un año de uso, el mango se partió por la mitad en el punto de ajuste.

Uno menos en el dosel de la cuna!