

# Cuerpo Cooler Master N200

1. Est escrito que hay 3 tornillos en el kit, pero de hecho tena 2 de ellos (los tom en el reproductor ru). Los agujeros entre los paneles trasero y frontal no estn convenientemente ubicados, en algn lugar hay muchos de ellos, y en algn lugar no hay ninguno

Nop

S, todava no

Bueno, para m no hay ninguno, resulto armar un buen sistema en el, tanto para el trabajo como para los juguetes

el diseo del panel frontal, si instalas 5.25 se pierde la apariencia

No hay ventiladores en el kit . Deben ser reemplazados inmediatamente por algo mucho ms silencioso y confiable. Otro inconveniente es el costo muy alto. Pero est completamente justificado por las capacidades del gabinete.

No me gustaron los ventiladores incluidos, son de tres pines y generalmente se rompen.