

Telfono mvil Prestigio MultiPhone 5044 DUO

un ao despues la tecla de bajar volumen se empez a atascar, y a veces la batera no enciende (se soluciona quitando la batera), pero no se debe esperar una buena autonoma a partir de los 2000 mAh, aguanta la carga durante 3 horas de activo uso

Rendimiento deficiente en los juegos

la cmara comenz a fallar, pero esto es por el programa instalado del limpiador.

Tengo que cargar todas las noches. Me gustara una batera ms potente.

Pantalla marcada.El GPS se engancha durante mucho tiempo.Las fotos son buenas solo con suficiente iluminacin.Sera ms conveniente colocar la cubierta no desde el lado, pero desde abajo.

botones de volumen, cuando Cuando se presionan, el volumen baja por completo o se vuelve demasiado alto. despues de un ao de operacin, el orador comenz a jadear. despues de casi 2 aos de uso, el mini jack se rompi.

No hay suficiente memoria interna para instalar aplicaciones

Problemas de memoria. Despues de reinstalar el sistema, me dura un par de meses. Luego en uno nuevo. Si quedan ms de 120 MB de memoria, se niega a instalar aplicaciones. Tengo 2 telfonos ms as que todo est bien all. memoria. Se puede ver que los seores metieron algo del prestigio en el dispositivo (de su torpe PO)..

Un ao despues, cambi la placa base, por culpa personal, no deberas sacar la batera sin apagar el telfono. La tarjeta de memoria est dentro del telfono, hasta que saque la batera, no puede obtener la tarjeta de CD. Descarga rpida de la batera.

- Procesador MTK- La sensacin de un smartphone de segunda no desaparece- La acstica del altavoz no es muy buena- El precio es completamente sobrevalorado, dando 38000tg (8-9 mil rublos) porque es demasiado- Anuncios muy molestos cuando se inicia la pantalla- Creo que no durar mucho- etc etc. p

Me gustara una batera con mayor capacidad incluso a costa del grosor del smartphone

Al igual que todos (GPS), la batera para l est agotada. Valdra la pena ponerlo por un telfono con tanta potencia, al menos 1,5 veces ms

Si la batera fuera ms fuerte

Puedes tirarlo despues de un mes de trabajo

Estoy de acuerdo y confirmo las reseas del chicos antes sobre la seal inexacta del navegador, pero para m no soy critico (conozco bien la ciudad)))) Y finalmente, me gustara una batera un poco ms fuerte, uso mucho el telefono al da (Internet, 70-100 llamadas), as que de 8:00 a 23:00 uso el 65 % de la batera

primero, al cargar con el cargador nativo, el sensor de pantalla tena errores, se solucion con el nuevo firmware lanzado, el segundo es cuando hablo con suscriptores que tienen un micrfono claro, con cierto tono de voz o un aumento de voz, se escucha un crujido a travs del altavoz del telefono inteligente, bajar el volumen no hizo nada cuando instal IGO navigator.GPS navigator, se conecta a satlites en espacios abiertos de 3 a 10 minutos cuando hace buen tiempo, es terriblemente inconveniente, as como un gran error (alrededor de 20 -30 metros) y deteccin de velocidad incorrecta, de nuevo lo mismo, en comparacin con 4300, que tiene una conexin en 15-45 segundos y el error es imperceptible.