

Sistema de refrigeración Noctua NH-U14S

No

No detectado

La instalación a lo largo de la placa interfiere con la instalación de una tarjeta de video en la ranura pci ms cercana, y la instalación a lo largo de la placa tiene una limitación en la altura de los disipadores de calor de RAM, lo que requiere orificios de ventilación en el plano superior de el caso para los casos que no son de escritorio (excluyendo algunos itx)

Cuidado! El paquete no incluye elementos de fijación para el zcalo LGA 1366. Tuve que comprar por separado. Moderadores, asegrese de corregir la sección "Características del enfriador".

Con una carga pesada, es ms que audible, el flujo de aire es demasiado grande y esto es natural. La pasta térmica en el kit apesta...

No me di cuenta

(!!!) Torre grande y enfriador: en orientación horizontal, las ranuras de memoria se superponen (debe usar módulos "inferiores"), y en orientación vertical: la primera ranura PCI-e (para la mayoría de las placas base, la ms rápida.)Debido a las dimensiones, puede que no encaje en algunos casos.

No para m personalmente. Bueno, digamos que no es el refrigerador ms barato. Pero hay que pagar por el silencio y la calidad.

Altura ms fresca, anchura ms fresca