

Capota Hansa OKP 931 TH

No absorbe nada. Sin aire, sin olores. Nada. Pero zumba y traquetea al mismo tiempo, como si alcanzara la segunda velocidad csmica junto con la pared.

La mano de obra es muy pobre, el metal es delgado y la cubierta se dobla con un ligero toque. una esquina exterior se hundi debido a un defecto de fbrica, que solo se ve cuando cuelgas el cap. Pas ya no mirar ms los productos de esta empresa