

# Neumticos Nitto Neo Gen 205/45 R17 88W

No le gustan los baches.

No vi

Pasear por barro.

Resistencia a la rodadura relativamente alta.

en el lado izquierdo, grava pequea se obstruye en las ranuras oblicuas, pero despues de 100 choques.

No se detect

hidroplaneo, resistencia al desgaste

no se detect

- El aquaplaning es el nico inconveniente.

diseo seco de la banda de rodadura: una falla aguda en el hidroplaneo bajo la lluvia

Todava no detectado.

No detectado encontrado

no