

Sierra de calar DeWALT DW349

La luz de fondo brilla en la direccin equivocada.

1) Cable largo, pero bastante duro! De vez en cuando me aferro a ellos con un corte largo.2) En cuanto a m, la parte de trabajo se calienta mucho, durante el trabajo continuo durante aproximadamente 10-15 minutos, trato de descansar por un descanso (no puedo apresurarme, son unos 5-7 metros lineales,) (material - placas)

Se posiciona como una herramienta profesional, pero para los profesionales es bastante dbil y tiene un pequeno golpe de sierra.

No tuve ese problema . Pero en las revisiones, muchos escriben que la luz de fondo parpadea o no brilla.. Esto se resuelve de manera simple: 1) Puede desmontar el rompecabezas usted mismo y verificar la conexin de la lmpara al cable. Aparentemente la conexin vuela, conctalos y aseguralos con una gota de pegamento. Cualquiera. 2) Pngase en contacto con el centro de servicio. Esta bagatela se arreglar en 10 minutos.

La luz de fondo vive su vida... Pulsando como una lmpara alimentada por un generador de gasolina es de poca utilidad.... recientemente se apag por completo.La insercin de metal en la parte delantera es solo un inconveniente adherido desde el interior, el golpe del pndulo est fuera de servicio (no lo necesito) la suela de plstico comenz a colgar como resultado de lo cual fue eliminado por completo sobrecalentando el lienzo, puede fallar

Hubo algunos inconvenientes, el primero es, por supuesto, un diodo, es realmente malo, pero si tienes un amigo con los brazos rectos, entonces esto no es un problema. * | La luz de fondo se cambia en el servicio, el brazo rodante est completamente ausente. Como la luz de fondo de todos se rompi, la reemplazaron bajo garanta, pero el engranaje del pndulo es solo por dinero en efectivo, aunque est bajo garanta.

Est posicionado como una herramienta profesional, pero para los profesionales es bastante dbil y la sierra tiene un pequeno recorrido.

Est posicionado como una herramienta profesional, pero para los profesionales es bastante dbil y la sierra tiene un pequeno golpe.

Iluminacin, piezas frgiles, rotura, demasiado ruido

Esto no es un rompecabezas! Por tercera vez de uso, la luz de fondo dej de funcionar, despues de un mes de funcionamiento, el botn de inicio dej de funcionar. No lo llev al servicio, decid desarmarlo yo mismo, y es bueno que lo haya hecho. Despues de lo que vi adentro, la herramienta DeWALT ya

no existe para mí! Afuera, la apariencia es que la caja de cambios está hecha de aluminio, pero esto es solo una apariencia, dentro de la caja es todo plástico y afuera es solo un revestimiento decorativo. Así es como DeWALT engaña a los compradores. El movimiento del péndulo también tiene el mismo nombre, simplemente no existe. Por este dinero y por este engaño!

bajos garantizados, de los cuales tendrá el 146 %.

Todavía no detectado

Las "enfermedades infantiles" mencionadas en forma de una suela curva GARANTIZADA y una retroiluminación defectuosa GARANTIZADA. También se menciona el servicio, confirmo que no.

Bastante exactamente 48 m para cortar un tablero de alerce de 120 * 28 mm, los mecánicos no lo soportaron.

Se ha eliminado un inconveniente descubierto anteriormente (ver más abajo)

Para eliminar rápidamente el archivo, debe adjuntar un poco de esfuerzo, no funciona desde una ejecución. La luz de fondo brilló durante un día, parpadeó dos veces en el tercero, se apagó por completo, no lo tomé al servicio, hice todo yo mismo (como lo hice, hay un video en YT) El aserrado no es uniforme, para mantener la línea de alguna manera, debes mantener un poco torcido el rompecabezas. Un mes después, el péndulo murió, lo desmontaron y vieron que la excéntrica estaba desgastada. No presione el botón de bloqueo, se asienta demasiado en el cuerpo del mango. Solo lo usé en casa y con mucho cuidado.