

# Picadora de carne Bosch ProPower MFW66020

despus de un ao de funcionamiento, los engranajes se rompieron en la caja de cambios. Las piezas son caras.

1. La primera picadora de carne al encender - chispas en la parte inferior, olor a cableado quemado - cambio por defecto de fabricacin.2. Despus de 9 meses, se deterior al desplazar solo 4 kg por mes (2 kg cada 2 semanas, rara vez hasta 3) de carne comn.

Ruidoso, incluso muy, pero esto es solo una formalidad, porque puede convertir apagarlo por la noche | la aleacin del vidrio en el que se enrolla la carne es vergonzosa, es demasiado ligera. pero espero que esto no afecte el tiempo y la calidad del servicio))

La bandeja no est bien arreglada, se sale constantemente! Tuve que darle cuerda a la cinta. La carne picada picada no pasa bien por la boquilla para salchichas. No hay rejilla para carne picada picada en el conjunto. Las piezas de hierro se lavaron en el lavavajillas, por lo que se oxidaron y ennegrecieron (sinfn, receptor, tuerca de fijacin), en general, el brillo desapareci, apareci una capa negra, sin especiales. los fondos no fueron retirados.

No lo encontr.

Un poco ruidoso.

Despus del uso, en las uniones de los engranajes (fuera de la picadora de carne), se forma una capa oscura de origen desconocido, que se elimina frotando con algodn en un palito. El cable no es largo (97 cm), pero lo conecto a un cable de extensin.

cerrar la ubicacin de los botones de inicio/parada y marcha atrs. Siempre tengo miedo de presionar retroceso en lugar de detener mientras me desplazo

Ruidoso

No

No hace frente a su tarea principal: no desplaza bien la carne. Constantemente obstruido.

No

No encontrado

Calidad desagradable de rejillas y cuchillo, el metal es muy blando.

Solo ruido

Todava no detectado.