

Sierra Elprom EPD-1400

El bloqueo del husillo funciona mal (el husillo resbala) al girar la tuerca para reemplazar e instalar la hoja de sierra.

Pesado. en el sentido a una altura en manos de duro.