

# **Aceite motor BP Visco 5000 5W-40 4L**

Rpidamente se vuelve negro.

En general, no se detect. Una vez, se not un aumento del ruido despues de un arranque en fro a una temperatura de aproximadamente -30 grados. Despues de un largo calentamiento, el ruido desapareci gradualmente y el funcionamiento del motor volvi a la normalidad.