

áticos Goodyear EfficientGrip Performance 215/45 R1

El flanco es demasiado blando.

No not

aullidos en la pista.

No lo encontr

No hay uno

el primer hoyo y una llanta rota en el pared lateral (no habra comprado uno si lo hubiera sabido.
caucho

no

el caucho tierno se rompe en pedazos

Despus de 4 aos, crecen protuberancias como hongos despus de la lluvia.

El aquaplaning ligero es solo en charcos profundos

No hay quejas sobre la calidad

S, parece que no hay nada de eso

Me gusta todo

No tengo quejas

No me di cuenta

No me di cuenta