

# o / destornillador Bosch GSR 12-2 Professional 06019

bateras dbiles,

la carga no es para nada 1 hora, las bateras se agotan rpidamente, cartucho de 2 embragues, cambio de motor, bateras pierden volumen

bateras defectuosas y caras, carga psima

Inestable, as que lo puse solo en su lado. No hay sujetadores para el cinturn, lo que no es conveniente cuando se cubre el techo y otros trabajos en altura (Hice bucles de cinta adhesiva alrededor del mango, ensart el cinturn y me lo colgu del hombro). no hay suficiente espacio en el interior. Solo a granel o en bolsa. Carga bateras por mucho tiempo. Precio elevado.

cartucho backlash (tambin de doble manga), carga prolongada, descarga rpida, la batera dur solo un ao, precio elevado

cartucho de contragolpe de doble funda, sin energia, se calienta, las bateras duran un poco ms de un ao, carga a largo plazo

Baja calidad, poca energia, precio.

Las bateras comenzaron a agotarse despues de medio ao, la carga lleva ms tiempo de lo prometido, la reaccin del cartucho

Dbil, las bateras se agotan, la carga lleva mucho tiempo, alto precio, cartucho poco confiable

Barato en todo.

Poca energia, discrepancia en el tiempo de carga, batera dbil, motor quemado

Ruidos extraos, bateras poco confiables, carga problemtica.

Un montn.

Esencialmente irreparable. El costo de las bateras nuevas es comparable al costo de un Shurik nuevo, solo si se cambian los bancos. El motor despues del desgaste del cepillo es solo para reemplazo.

No para trabajo profesional, para entretenimiento domstico raro

no hay suficiente luz de fondo