

Sierra Bosch GCM 12 JL Professional 0601B21100

Es mejor no intentar ajustar el lser

empeora an ms y no regresa sin desmontarlo. Los expansores laterales estaban 1 mm por debajo de la mesa y se combaban cuando se presionaban. Tuve que poner espaciadores. Debido a la ranura en la carcasa, hay un juego del motor con el disco cuando se siente la presin. Si no se retira y presiona la proteccion de descenso, la linea lser se desplaza hacia un lado hasta 1 cm Muelle dbil del bloqueo angular. Tienes que presionarlo manualmente hacia arriba. La abrazadera a veces simplemente levanta la varilla en lugar de presionarla. Los topes delanteros no estaban paralelos. Puse una hoja de papel debajo de uno Al principio, el disco traquetea. Tenemos que esperar el lanzamiento completo. Tal vez debera ser as? El acoplamiento de la manguera de la aspiradora no encajaba en el codo de transicin de la extraccin de polvo. Tuve que ampliar el agujero yo mismo.

Pequeo voladizo de los topes para el tablero aserrado